Antes de su uso el bote debe tener temperatura ambiente (20 - 25°C) Para ello puede colocar el bote en agua templada.

Para un resultado óptimo del pintado recomendamos una temperatura de 20 - 25ºC y una humedad relativa del aire de 45-60%.

Atención: Una humedad del aire alta puede producir una pérdida del brillo.

			3 min	2-3=50µ	2 min
60°C=40 min 20°C= 7 h	25 min	20°C=7 h 60°C=45 min IR=30 min			

Bestellangaben

Responsabilidad

Estas informaciones sobre las técnicas de aplicación se realizan según nuestro mejor conocimiento, pero es solo una indicación sin compromiso, y no le exime de realizar sus propias pruebas de los productos suministrados por nosotros sobre si son aptos para los fines deseados. El uso y la aplicación de los productos se realizan fuera de nuestras posibilidades de control y por tanto se encuentran solo bajo responsabilidad del usuario. European Aerosols no se hace responsable, siempre y cuando no se pueda adjudicar el error a European Aerosols.

Fecha: 21.03.2012
Esta versión invalida todas las anteriores.

Print date: 16.10.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com